

Versionsinformation

Produkt(e): IQ MultiAccess (029601...) / IQ SystemControl (013596)
Firmware-/Software-Nr.: SIACD.00.0Vxx.yy / SISYC.00.0Vxx.yy

Release:	V20.09
Date:	16.07.2018

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

- ✓ Neuer Aktionstyp um Raum-/Zeitzone zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- ✓ NetEdit: Darstellung einer Türliste je Gerät in der Hardwareansicht incl. Sprungfunktion
- ✓ NetEdit: Sprungfunktionen (Tür / Macro – Gerät Logikansicht – Gerät Hardwareansicht)
- ✓ NetEdit: Zuweisung manueller/automatischer Macros fehlte bei den Türen
- ✓ NetEdit: Diverse kleiner Problembehebungen und Verbesserungen
- ✓ IQMA: Falsche Zuordnung freier Felder in der Exportdefinition behoben
- ✓ IQMA: Diverse kleiner Problembehebungen und Verbesserungen
- ✓ IQServer: Synchronisation der IS Code Vorgabe prüft auf unterschiedliche Leseverfahren

Produkt(e): IQ MultiAccess (029601...) / IQ SystemControl (013596)
Firmware-/Software-Nr.: SIACD.00.0Vxx.yy / SISYC.00.0Vxx.yy

Release:	V20.06
Date:	12.04.2018

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

- ✓ Umbau NetEdit auf .Net. Dadurch auch auf mehreren Workstations gleichzeitig anwendbar.
- ✓ Unterstützung neue Ethernet-Schnittstellenkarte XPORT, Art.-Nr. 026840.30. Dadurch komplett verschlüsselte Datenübertragung und Erhalt der ACS-8 BSI-Zertifizierung gewährleistet.
- ✓ Integration ASSA Aperio über IP-Hub und virtuelles Terminal

Produkt(e): IQ MultiAccess (029601...) / IQ SystemControl (013596)
Firmware-/Software-Nr.: SIACD.00.0Vxx.yy / SISYC.00.0Vxx.yy

Release:	V19.06 SP1
Date:	20.11.2017

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

- ✓ Neue Sprachpakete für osteuropäische Sprachen, insbesondere Tschechisch wegen Absturz durch falsche Übersetzung.

Produkt(e): IQ MultiAccess (029601...) / IQ SystemControl (013596)
Firmware-/Software-Nr.: SIACD.00.0Vxx.yy / SISYC.00.0Vxx.yy

Release:	V19.06
Date:	19.09.2017

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

- ✓ Fehlermeldung "Verbindung abgebrochen" beim Umschalten zwischen den Türen, bei geöffneter ZK-Buchungsliste
- ✓ Die Meldung "Synchronisierung wurde ausgeführt\Bitte überprüfen." wird nicht angezeigt nachdem eine Synchronisation durchgeführt wurde.
- ✓ Buchungen ZK Bild Sequenz anzeigen: Absturz bei leerer Bilddatei.
- ✓ Fehlermeldung wenn unter Lokation - Daten-Import/Export – Importdefinitionen der Default-Minimalwert oder Maximalwert von 00:00 gelöscht wird.
Beispiel: Feld "Datenträger Gültigkeitsendezeit"
- ✓ Commtaskprobleme bei mehr als 300 verbundenen Terminals.
- ✓ In der Admitto Raw Einlesestation wurde die Konvertierung von ZK zu IS Code vergessen
- ✓ Das ACS sendet unbekannter Ausweis bei Länge < 16 linksbündig statt rechtsbündig. Der Workaround war fehlerhaft. Der Kunde hat Berührungslos DIN var mit Start 11 und Länge 10 konfiguriert. Hier wird ein unbekannter Ausweis als 1402040803000000 (linksbündig) übertragen, statt 0000001402040803 (rechtsbündig).
- ✓ Aboutdialog auf einem Windows 10 Betriebssystem wird Windows 8 angezeigt.
- ✓ R/Z-Zonen in Personendaten - Lokation - bleiben bei Erstaufruf leer. Erst nach einem Wechsel, z. B. auf Zutrittsprofil, sind die Zonen wieder sichtbar.
- ✓ Fehler wenn Besucher in Besucherstammdaten gelöscht werden und auf Besucherdaten unter Lokation geklickt wird.
- ✓ Die Sortierung der besuchten Personen im IQ-Visitor ist nicht mehr möglich.

Produkt(e): IQ MultiAccess (029601...) / IQ SystemControl (013596)
Firmware-/Software-Nr.: SIACD.00.0Vxx.yy / SISYC.00.0Vxx.yy

Release:	V19.04
Date:	15.05.2017

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

IQ Allgemein

- o Vereinheitlichung der Versionsnummerierung IQMA und IQSC auf 19.xx
- o Unterstützung von DESFire für AXS4Secure / MB-Secure
- o Anzahl freie Felder von 20 auf 40 erhöht
- o Integration Admitto Kombi-Einlesestation 026430.03
- o Import ZK-Codierung von 16 auf 20 Zeichen erweitert
- o Sprache Holländisch bei MB-Secure-Anbindung
- o Kopfzeilen / Informationen bei Ausdrucken / Anzeigen aktualisiert
 - o Anzeige der Tür bei Ausdruck „Berechtigte Personen“
 - o Überschrift bei „Raum/Zeitzonen“
 - o Aktion „Ausgang steuern“ vervollständigt
 - o Anzeige Passwortablauf aktualisiert
 - o Übernahme Markierung aus lokalem Personalsatz in globalen
 - o Leeres Gültigkeitsdatum bei globalen Personenstammdaten ohne Fehlermeldung
 - o Anzeige „Name“ bei Besucherausweis
 - o Anzeige „Benutzer“ bei IQ PrintServer
 - o Button für „Deister“-Einstellungen aktiv/inaktiv
- o Falsche Sprache bei Schließzylinder Wochenpläne korrigiert
- o Mögliche Buchungsarten bei Eingängen/Ausgängen bei Terminals korrigiert
- o Fehlerbehebung bei Löschung letzter Person und anschließendem Wechsel der Lokation oder global
- o Wechsel zwischen Zeitaufträgen und Aktionen korrigiert
- o Benutzerrechte korrigiert
 - o Bei Import und Aktionen Leserechte auf Leserechte beschränkt
 - o SALTO-Pläne Zuweisung, Zeitaufträge manuell starten und EMZ-Bediencode nur mit Berechtigung möglich
 - o Lokations-Neuanmeldung korrigiert
 - o Funktion „Daten laden / Parametrieren“ aktiviert
 - o Exportfilter aktualisiert

Produkt(e): IQ MultiAccess (029601...) / IQ SystemControl (013596)
Firmware-/Software-Nr.: SIACD.00.0Vxx.yy / SISYC.00.0Vxx.yy

Release:	V18.12 / V13.12
Date:	19.12.2016

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

IQ Allgemein

- Unterstützung von mifare DESFire und LEGIC advant mit DORMA xs pro
 - o Erweiterte lesefunktionalität von xs pro Zylindern und Beschlägen integriert (Ausnahme: keine Unterstützung von Schlüsselwechsel bei mifare DESFire).
- Unterstützung der neuen Admitto Kombi-Einlesestation
 - o Neue Hardware unterstützt
 - o LEGIC prime, advant und Segmentierung
 - o Mifare classic, DESFire EV1 (ohne random ID)
- TreibeDateien für TBS 3D Enroll aktualisiert
 - o TBS lieferte aktualisierte Treiber.
- IQ Server timeout optimiert
 - o Auf sehr langsamen Maschinen wurde die IQ Server Timeout Erkennung zu früh gestartet.
- Fehlerkorrektur defekter Logbucheinträge von DORMA Elektronikzylindern

Versionsstand:	V18.09 / V13.09
Freigabedatum:	10.10.2016

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

IQ Allgemein

- Personalblatt Ausdruck - Offline Zylinder
 - o Im Personalblatt korrekte Auflistung der zugeordneten offline DLC/DLF.
- Personen Lokation DESFire Checksumme in Hexadezimal
 - o Die Checksumme in den Personen Lokation DESFire wird nun in Hexadezimal
 - o angezeigt
- Der neue Industrial Reader mit Tastatur in ACS8 Scanfunktion integriert
 - o Der neue Industrial Reader mit Tastatur wird beim ACS8 Scan gefunden und
 - o angezeigt Adressvergabe funktioniert.
 - o Es gibt 3 Leser mit 16er Tastatur, ohne Tastatur, und mit 2er Tastatur.
- Nach Salto scan ist eine Parametrierung nicht mehr notwendig
 - o Nach einem erneuten Salto Scan kann das erneute Parametrieren entfallen
- Umstellung auf OpenSSL 1.0.2j
 - o Das neue OpenSSL 1.0.2j ist im Einsatz

Versionsstand:	V18.07 / V13.07
Freigabedatum:	22.06.2016

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

IQ Allgemein

- Integration AXS4Secure sowie MB-Secure Rev. D
- Allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen (siehe Bugzilla)
- ZK Kodierung entfallen, Berechtigungen erfolgen generell nur noch mit IS-Code
- Optimierungen bei Speicherverbrauch und Performance
- Import von Besucherdaten
- Zeitauftrag für autom. Deaktivieren / Löschen von Besucherdaten
- Unterstützung für Windows XP / Server 2003 entfallen
- Updatetools von MAfW nicht mehr Teil des Lieferumfangs (Update auf IQMA V17 ist als Zwischenschritt notwendig)
- MB-Secure/AXS4Secure Änderungen von Raum/Zeit-Zonen für die Benutzer, werden direkt in der Oberfläche von IQMA angezeigt

Versionsstand:	V17.13 / V12.13
Freigabedatum:	11.02.2016

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

IQ Allgemein

- Verbesserung der MB-Secure Integration
- Umstellung auf neuestes SSS 1.0.2F
- Allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen (siehe Bugzilla)

Versionsstand:	V17.09 / V12.09
Freigabedatum:	14.12.2015

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

IQ Allgemein

- Die Belegungsinformationen eines Bereichs werden bei Neustart des Servers korrekt restauriert
- Die Datensynchronisation zu TBS funktioniert

IQ Setup

- Die Installation / Update von IQMA läuft deutlich schneller ab als bisher
- Nach Update eines abgesetzten Commtask fand dieser u.U. den bisher eingestellten IQServer PC nicht mehr
- Abgesetzter Commtask findet nach Update den bisher eingestellten IQServer PC wieder

IQMA

- Die Qualität von Bildausschnitten eines via WebCam aufgenommenen Bildes entspricht der max. möglichen Auflösung
- Aufgenommene Bilder eines Besuchers werden in IQ MA übernommen
- Das Entwerfen von Drucklayouts ist im globalen Personendatendialog möglich.
- Anpassung der Oberfläche für Systemmanager funktionieren

IQ SystemControl / EMZ Kopplung

- Die Zuordnung von mehreren Bereichen zu Bediencodes ist möglich
- Die Gründe der Verhinderung der Scharfschaltung können abgefragt werden

IQ Professional Version

- Unabhängig vom Updatestand der Datenbank funktioniert das Update von MS-SQL Versionen

Versionsstand:	V16.13 / V11.13
Freigabedatum:	27.07.2015

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

IQ Allgemein

- Neue Sprachen integriert: Rumänisch, Polnisch
- Lauffähigkeit unter WIN 10
- Geschwindigkeitsoptimierung bei Satzwechsel der Personendaten
- Kopieren von Personaldaten via Zwischenablage möglich
- Abfrageprofil der Ereignisse speicherbar

Versionsstand:	V16.11 / V11.11
Freigabedatum:	22.04.2015

o Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

IQ Allgemein

- Die Belegungsinformationen eines Bereichs werden bei Neustart des Servers korrekt restauriert
- Die Datensynchronisation zu TBS funktioniert

IQ Setup

- Die Installation / Update von IQMA läuft deutlich schneller ab als bisher
- Nach Update eines abgesetzten Commtask fand dieser u.U. den bisher eingestellten IQServer PC nicht mehr
- Abgesetzter Commtask findet nach Update den bisher eingestellten IQServer PC wieder

IQMA

- Die Qualität von Bildausschnitten eines via WebCam aufgenommenen Bildes entspricht der max. möglichen Auflösung
- Aufgenommene Bilder eines Besuchers werden in IQ MA übernommen
- Das Entwerfen von Drucklayouts ist im globalen Personendatendialog möglich.
- Anpassung der Oberfläche für Systemmanager funktionieren

IQ SystemControl / EMZ Kopplung

- Die Zuordnung von mehreren Bereichen zu Bediencodes ist möglich
- Die Gründe der Verhinderung der Scharfschaltung können abgefragt werden

IQ Professional Version

- Unabhängig vom Updatestand der Datenbank funktioniert das Update von MS-SQL Versionen

Versionsstand:	V15.04 / V10.04
Freigabedatum:	07.05.2014

- Neue Funktionen:
 - Eine Tür sollte in NetEdit als Brandschutztür konfigurierbar sein.
 - Solche Brandschutztüren dürfen nicht mehr dauerhaft geschaltet werden
 - Eingebaut
 - PIN mit 7 und 8 Stellen werden unterstützt
 - Zählerstand bei BWK wird durch manuelle Verschiebung von Personen in andere Bereiche entsprechend verändert
 - Feiertage werden am 1. Januar automatisch in die Terminals geladen
Ebenso Umschaltdaten für Sommer- / Normalzeit
 - Via IQMA und Admitto 120 können Legic-Karten nun selbst Segmentiert werden
 - Dies ist im Salto-System selbst nicht möglich
 - Salto Unterstützung für Legic Prime eingearbeitet
 - Der neue einheitliche Truppen- und Dienstausweis wird nun unterstützt
 - Punkte von Cyber Security wurden geprüft und verbessert
 - Neue Einstellung in NetEdit ermöglicht PIN auf Lokationsebene zu exportieren
- Verbesserungen und Fehlerbehebungen:
 - Salto Grenzwertprüfung überarbeitet
 - BWK-Ummeldungen aus IQ heraus werden nun protokolliert
 - In den Reitern „Personen→Türen→Terminals“ werden keine Zonen angezeigt, sondern nur die Generalberechtigung
 - Behoben